

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2024.11.05
规格型号：GX3-LSM-02KCM-01A	产品序列号：2010020A097
故障描述： 图像黑。	
维修处理： 检查激光器光强度、光路、紧固件稳定程度，均正常。	
维修结果： 图像亮度正常。	
检测人员：01	

签收人：胡良军

签收时间：2024.11.11