



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

品质异常单

项目名称：激光光源采集模块			产品数量：1pcs		
产品名称：GX3-LSM-02KCM-01A			时间：2024.11.14		
产品型号/料号：2010020A097					
异常类型： ☒ 返修					
异常描述		疑似内部松动，出图有黑边			
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	1. 上电点亮模块，相机内外触发采集，相机出图正常。 2. 检测电路板与内部各器件，未发现异常情况。			
		不良原因： ☐ 使用不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☐ 其他（ ）			
	纠正 预防 措施	模块各功能均正常			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价

涉及部门	产品部	研发部	生产部	质量部
签名确认				