

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2024.12.13
规格型号：GX3-LSM-04KGM-01C	产品序列号：2311020A007
故障描述： 相机不能正常连接。	
维修处理： 相机故障，更换相机。	
维修结果： 相机连接恢复正常。	
检测人员：01	

签收人： 靳希伟

签收时间： 2024.12.18.