



激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2024.09.05
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：1812020A066
故障描述： 模块激光器老化，输出激光强度低。	
维修处理： 更换激光器。	
维修结果： 图像亮度恢复正常。	
检测人员：01	服务合同号：YM2024 年支出类 406 号

签 收 人： 洪庆华

签收时间： 2025.3.19