

信号同步单元返修报告

名称：信号同步单元	型号：DT-200-SDU-LV2D7
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：SS1802047
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2025.02.22
故障描述： 信号同步单元不可用	
故障确认： 经检测电源板卡与内部主控板烧毁。	
解决方案： 更换电源板卡与内部主控板。	
是否解决： 客户回复暂不维修	
检测人：01	日期：2025.02.24
交货负责人：闫占先 日期：2025.03.13	收货负责人： 日期：