

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2025.04.14
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01B	产品序列号：1906020A042
故障描述： 模块内激光器故障，无激光输出。	
维修处理： 更换激光器。	
维修结果： 图像亮度正常。	
检测人员：01	

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2025.04.14
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01D	产品序列号：1908020A025
故障描述： 模块内激光器老化，激光亮度衰减。	
维修处理： 更换激光器。	
维修结果： 图像亮度正常。	
检测人员：01	

签 收 人： 杨书祥

签收时间： 2025.5.8