

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2024.10.25
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2009020A109
故障描述： 模块激光器故障。	
维修处理： 更换激光器。	
维修结果： 图像亮度恢复正常。	
检测人员：01	服务合同号：YM2025 支出类 048 号

签收人： 闫俊

签收时间： 2025.5.8