

线阵图像采集主机返修报告

名称：线阵图像采集主机	型号：GX3-HS-01B
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：76392019012817
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2025.01.13
故障描述： 线阵图像采集主机 CCU 控制单元输出端口无脉冲。	
故障确认： 经检测 CCU 控制单元分频控制板卡损坏。	
解决方案： 更换内部分频控制板卡，各项功能正常。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2025.01.13
交货负责人：韩国国 日期：2025.5.15	收货负责人：李浩 日期：2025.5.15

