

定位同步服务器返修报告

名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：F20300C017
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：20250520
故障描述： 故障不详。	
故障确认： 系统电源与模块电源加电正常，GNSS 模块正常、串口输出正常、速度里程显示正常、阅读器正常、经检测定位同步服务器功能正常。	
解决方案： 功能正常。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：20250520
交货负责人：李卫 日期：2025.5.20	收货负责人：戴福星 日期：

