

激光光源采集模块维修报告

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 产品名称：激光光源采集模块            | 检测日期：2025.05.14   |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A   | 产品序列号：2201020A055 |
| 故障描述：<br>图像亮度低。          |                   |
| 维修处理：<br>对光学部分进行重新对线并加固。 |                   |
| 维修结果：<br>采集模块亮度正常。       |                   |
| 检测人员：01                  |                   |

签 收 人： 

签收时间： 2025.5.27