

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2025.05.27
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2108020A017
故障描述： 图像亮度低。	
维修处理： 对光学部分进行重新对线并加固。	
维修结果： 采集模块亮度正常。	
检测人员：01	

签 收 人： 张青

签收时间： 2025.6.6