

# 定位同步服务器返修单

设备名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号： J21300C005
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2025.04.02
故障描述： 定位同步服务器无法开机	
故障确认： 定位同步服务器加电连接显示器，显示器无法显示，经过检测：模块系统工作正常，系统电源供电正常，前面板显示屏显示正常，服务器主板故障。 维修方案：服务器主板需维修更换	
解决方案： 服务器主板维修更换	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2025.04.02
交货负责人：李卫 日期：2025.6.25	收货负责人： 孙祥民 日期： 2025.6.25