

激光光源采集模块维修报告

产品名称: 激光光源采集模块	检测日期: 2025.07.28
规格型号: GX3-LSM-02KGM-01B	产品序列号: 2210020A053
故障描述: 模块激光器触发线缆断开。	
维修处理: 重新连接线缆。	
维修结果: 图像亮度正常。	
检测人员: 01	

签收人: 王子新签收时间: 2025-7-6