

## 激光光源采集模块维修报告

产品名称: 激光光源采集模块	检测日期: 2025.07.18
规格型号: GX3-LSM-02KGM-01B	产品序列号: 2001020A030
故障描述: 模块激光器故障。	
维修处理: 更换激光器。	
维修结果: 采集图像亮度正常。	
检测人员: 01	

产品名称: 激光光源采集模块	检测日期: 2025.07.18
规格型号: GX3-LSM-02KGM-01C	产品序列号: 2001020A049
故障描述: 模块激光器衰减。	
维修处理: 更换激光器。	
维修结果: 采集图像亮度正常。	
检测人员: 01	

签收人: 耿志伟签收时间: 2025.7.18