



定位同步服务器返修报告

名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：K21300C009
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：20240417
故障描述： 定位同步服务器使用时无定位信息。	
故障确认： 经过开机检测，发现串口交换模块故障；	
解决方案： 更换串口交换模块。	
是否解决： 客户暂不维修	
检测人：01	日期：20240425
交货负责人： 日期：  2025.8.25	收货负责人： 日期：  2025.8.26