


# 定位同步服务器返修单

设备名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京交通大学	序列号 C23300C012
维修单位：北京近思光电科技有限公司	返修日期：2025.10.15
故障描述： 定位同步服务器无法开机	
故障确认： 里程定位服务器加电后确认无法开机。确认硬盘损坏需要更换硬盘	
解决方案： 交大提供 5 块硬盘，里程定位服务器更换一块安装系统。其余 4 块安装系统布置环境备用交给交大老师	
	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2025.10.22
交货负责人： 日期：10.23	收货负责人： 日期：10.23