

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2025.03.20
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2001020A011
故障描述： 模块激光器故障、激光器镜头损坏。	
	
解决方案： 更换激光器与激光器镜头。	
维修处理： 客户决定不维修处理。	
检测人员：01	

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2025.03.20
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01C	产品序列号：2001020A052
故障描述： 模块激光器故障。	
解决方案： 更换激光器。	
维修处理： 客户决定不维修处理。	
检测人员：01	

签收人：

王久超

签收时间：

25.12.1