

里程精确定位服务器返修报告

名称: 里程精确定位服务器	型号: DT-200-SVR
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: A20300C008
维修单位: 北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期: 2021.01.25
故障描述: 现场反馈里程服务器出现 GPS 无信号现象。	
故障确认: 经检测里程定位服务器 GPS 接收信号无信号,是因 GPS 恢复出厂设置导致 GPS 无法接收信号。	
解决方案: 重新设置 GPS 板卡, 信号接收正常。	
是否解决: 已解决	
检测人: 01	日期: 2021.01.26
交货负责人: 日期: 2021.01.27	收货负责人: 日期: 2

