

里程精确定位系统服务器返修单

设备名称: 里程精确定位系统服务器	型号: DT-200-SVR
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: E17300C005
维修单位: 北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期: 2021.09.07
故障描述: 无法开机	
故障确认: 里程精确定位系统服务器加电, 系统电源、模块电源供电正常, 打开系统电源、模块电源后无法开机。	
解决方案: 更换主板, 开机正常, 测试各项功能均正常。	
是否解决: 是	
检测人: 01	日期: 2021.11.29
交货负责人: 日期: <i>RL</i> 11.29	收货负责人: 日期: <i>[Signature]</i> 11.30



扫描全能王 创建