


护栏摄像云台返修报告

名称: 护栏摄像云台	型号: DT-200-YT01(G)
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: 2020030280
维修单位: 北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期: 2021.10.08
故障描述: 云台加电无自检	
故障确认: 云台加电后无法自检, 客户反应由于仰角过大无法复位。经过检测内部蜗轮轮蜗杆总成和限位器, 因受外力作用损坏, 需更换。	
解决方案: 更换云台内部上述部件。 维修费 3000 元, 明细如下: 蜗轮轮蜗杆总成、限位器 2000 元; 维修费、检测费与运输费 1000 元。	
是否解决:	
检测人: 01	日期: 2021.10.08
交货负责人: 	收货负责人: 
日期:	日期:

