

## 护栏摄像云台返修报告

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| 名称: 护栏摄像云台                                         | 型号: DT-200-YT01(G) |
| 返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司                                 | 序列号: 2020030271    |
| 维修单位: 北京凯斯隆机电技术开发有限公司                              | 返修日期: 2021.10.08   |
| 故障描述:<br>云台内部进水                                    |                    |
| 故障确认:<br>云台经检测, 云台内部进水, 限位器及齿轮组损坏、主控板及线缆受腐蚀严重需要更换。 |                    |
| 解决方案:<br>更换云台内部限位器及齿轮组损坏、主控板及线缆                    |                    |
|                                                    |                    |
| 是否解决: 已解决                                          |                    |
| 检测人: 01                                            | 日期: 2021.10.08     |
| 交货负责人: 齐昊<br>日期: 2021.10.08                        | 收货负责人: 王丰<br>日期:   |



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建