

线阵中央控制单元返修报告

名称：线阵中央控制单元	型号：CCU
返修单位：北京主导时代科技有限公司	序列号：CCU012021022003
维修单位：北京鹰路科技有限公司	返修日期：2021.10.22
故障描述： 线阵图像采集主机 CCU 单元触发信号接口信号无输出。	
故障： 经检测输入信号不足 4 路时，会出现脉冲信号无输出现象，经排查导致此现象的原因为：分频模块死机。	
解决方案： 重新烧写分频模块程序并测试，各项功能均正常。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2021.10.24
交货负责人：韩园园 日期：2021.10.24	收货负责人： 日期：