

定位同步服务器返修单

设备名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：A21300C004
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2022.07.11
故障描述： 定位同步服务器串口交换模块无法发送数据	
故障确认： 定位同步服务器加电，设备运行正常，经过检测串口交换模块设置错误修改设置恢复正常。	
解决方案： 修改参数设置，功能恢复正常。	
是否解决： 解决	
检测人：01	日期：2022.7.12
交货负责人： 日期：	收货负责人： 日期：

