

智能供电分配单元维修报告

产品名称：智能供电分配单元	检测日期：2023.04.26
规格型号：DT-PDU-01	产品序列号：0070A-202008001
故障描述： A1、A2、A3 路无电压输出。	
维修处理： 更换 A1、A2、A3 路保险丝。	
维修结果： 维修完成。	
检测人员：01	

签收人： 张

签收时间： 2023.7.5