

云台摄像组件返修报告

名称：云台摄像组件	型号：DT-200-YT01B
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：2020070517
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2025.04.14
故障描述： 相机不清晰，进水严重	
故障确认： 经过检测摄像机镜头正常，摄像机功能正常。云台摄像组件水平转向异响。	
解决方案： 对云台摄像组件水平转向异响进行维修。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2025.04.16
交货负责人： 全云龙 日期：2025.6.11	收货负责人： 刘玉国 日期：2025.6.12