

# 云台摄像组件返修报告

名称：云台摄像组件	型号：DT-200-YT01 (G)
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：2020070527
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2025.08.21
故障描述： 云台自检 360° 旋转	
故障确认： 经过检测云台自检 360° 旋转	
解决方案： 限位固件损坏需要维修	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2025.08.21
交货负责人：全云龙 日期：2025.08.21	收货负责人： 日期：