

里程精确定位系统服务器返修报告

名称：里程精确定位系统服务器	SN:A18300C022
返修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2019.7.24
故障描述： 拨动开关损坏失灵	
故障确认： 拨动开关上下拨动无法控制系统电源和模块电源。	
解决方案： 更换拨动开关后功能正常，拷机 72 小时无异常，测试各功能正常	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2019.7.31
交货负责人： 日期：	收货负责人：孔祥昆 日期：2019.8.1