

巡检采集主机返修报告

名称：巡检采集主机	型号：GX-3-HS-CCU01
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：CCU012018071801
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2021.03.22
故障描述： CCU 单元出现供电不足问题。	
故障确认： 加电后，确认问题，设备出现供电问题。	
解决方案： 更换 CCU 内部电源	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2020.03.22
交货负责人： 日期：	收货负责人： 日期：

齐昊