


定位同步服务器返修单

设备名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京交通大学	序列号：C23300C003
维修单位：北京鹰路科技有限公司	返修日期：2024.6.28
故障描述： 定位同步服务器系统串口网口故障	
故障确认： 1. 测试网路带宽；  网络功能正常。 2. 串口功能测试；  GNSS 信号、串口输出功能正常。	
解决方案： 功能正常。	
解决方案： 功能正常。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2024.06.30
交货负责人： 日期：2024.7.1	收货负责人： 日期：

