

西安睿控创合电子科技有限公司

维修报告

维修单号: 20240511002

记录编号: RK/JL-ZL75

北京鹰路科技有限公司

鹰路科技地铁轨道检测主机

返修品
信息

客户

项目名称

产品名称

电源模块

规格型号

RK-34350-100V

返修数量

1

SN/编号

R343500626

反馈时间

2024/05/09

发货日期

2023/12/01

质保期

2 年

是否过保

在保

是否收费

收费

维修费用

597.77 元

客户返修原
因&异常现象

连接器损坏, 客户原因。

分析&处
理结果

故障分析

人为操作不当导致电源输入的 X1 连接器内部结构损坏。

处理结果

- 1、返供应商更换连接器;
- 2、测试电源模块的前后出接口功能、按键功能、开关机功能, 电源各个指示灯工作状态正常;
- 3、在机箱中测试电源模块的带载能力, 测试 1 小时, 整机的各个组件工作正常;
- 4、将电源模块和维修报告寄给客户。

维修人员: 惠建华

审批意见

同意

审批人员 (签字/盖章/时间): 张东 2024.5.22

