

英迈 6 代主控 linux 系统 X2 网口连不上返修报告

名称：英迈 6 代主控 linux 系统 X2 网口连不上	型号：
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：/
维修单位：北京主导时代科技有限公司	返修日期：2024.09.12
故障描述： Linux 系统下 X2 网口连不上。	
故障确认： Windows 系统下 X2 网口无问题，Linux 系统下 X2 网口连不上。	
分析原因： 主控 X2 兼容性问题。	
解决方案： 主控返厂后重刷 X2 网口相关驱动、MAC 地址等。	
是否解决： 是	
检测人：01	日期：2024.09.12
交货负责人：刘亚 日期：2024.9.12	收货负责人：荀云涛 日期：2024.9.12