

维修报告

产品名称: 信号同步板	检测日期: 2024.10.07
规格型号: GX3-SCU-01	产品序列号: PSCU-202312-002
故障描述: 无波形输出。	
维修处理: 更换继电器。	
维修结果: 板卡输出波形正常。	
检测人员: 01	

签收人: 杨彬

签收时间: 2024.10.24