

| 产品验收报告  |                                                                         |                  |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 产品名称    | 激光光源采集模块                                                                |                  |      |      |
| 客户名称    | 北京智弘通达科技有限公司                                                            |                  |      |      |
| 销售方名称   | 北京鹰路科技有限公司                                                              |                  |      |      |
| 验收时间    | 2022 年 4 月 20 日                                                         |                  |      |      |
| 验收人员    | 韩园园                                                                     |                  |      |      |
| 序列号-相机号 | 7201020A058-H 2117260                                                   |                  |      |      |
| 产品清单    |                                                                         |                  |      |      |
| 序号      | 装箱清单                                                                    | 型号               | 数量   | 备注   |
| 1       | 激光光源采集模块                                                                | GX3-LSM-02KGM-01 | 1 套  |      |
| 2       | 数据电源线                                                                   | V-3259-0         | 1 套  | 25 米 |
| 验收项目    |                                                                         |                  |      |      |
| 项目分类    | 具体内容                                                                    |                  | 验收结果 |      |
| 外观检查    | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全                                                      |                  | ✓    |      |
|         | 插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 线缆插头、插座无损坏                                                              |                  | ✓    |      |
|         | 组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确                                                      |                  | ✓    |      |
| 产品合格证   | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致                                                 |                  | ✓    |      |
| 功能检测    | 相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常                                              |                  | ✓    |      |
|         | 相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常                                                 |                  | ✓    |      |
|         | 线缆焊接定义无误                                                                |                  | ✓    |      |
|         | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常                                                   |                  | ✓    |      |
|         | 图像清晰、亮度均匀                                                               |                  | ✓    |      |
|         | 24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀                                              |                  | ✓    |      |
| 验收结果    | <input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收 |                  |      |      |
| 验收人员签字  | 韩园园                                                                     |                  |      |      |

| 产品验收报告  |                                                                         |                  |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 产品名称    | 激光光源采集模块                                                                |                  |      |      |
| 客户名称    | 北京智弘通达科技有限公司                                                            |                  |      |      |
| 销售方名称   | 北京鹰路科技有限公司                                                              |                  |      |      |
| 验收时间    | 2022 年 4 月 20 日                                                         |                  |      |      |
| 验收人员    | 韩国国                                                                     |                  |      |      |
| 序列号-相机号 | 22010204073-110006514                                                   |                  |      |      |
| 产品清单    |                                                                         |                  |      |      |
| 序号      | 装箱清单                                                                    | 型号               | 数量   | 备注   |
| 1       | 激光光源采集模块                                                                | GX3-LSM-02KGM-01 | 1 套  |      |
| 2       | 数据电源线                                                                   | V-3259-0         | 1 套  | 25 米 |
| 验收项目    |                                                                         |                  |      |      |
| 项目分类    | 具体内容                                                                    |                  | 验收结果 |      |
| 外观检查    | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全                                                      |                  | ✓    |      |
|         | 插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 线缆插头、插座无损坏                                                              |                  | ✓    |      |
|         | 组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确                                                      |                  | ✓    |      |
| 产品合格证   | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致                                                 |                  | ✓    |      |
| 功能检测    | 相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常                                              |                  | ✓    |      |
|         | 相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常                                                 |                  | ✓    |      |
|         | 线缆焊接定义无误                                                                |                  | ✓    |      |
|         | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常                                                   |                  | ✓    |      |
|         | 图像清晰、亮度均匀                                                               |                  | ✓    |      |
|         | 24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀                                              |                  | ✓    |      |
| 验收结果    | <input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收 |                  |      |      |
| 验收人员签字  | 韩国国                                                                     |                  |      |      |

| 产品验收报告  |                                                                         |                  |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 产品名称    | 激光光源采集模块                                                                |                  |      |      |
| 客户名称    | 北京智弘通达科技有限公司                                                            |                  |      |      |
| 销售方名称   | 北京鹰路科技有限公司                                                              |                  |      |      |
| 验收时间    | 2022 年 4 月 20 日                                                         |                  |      |      |
| 验收人员    | 韩国园                                                                     |                  |      |      |
| 序列号-相机号 | 2201020A067-H2117261                                                    |                  |      |      |
| 产品清单    |                                                                         |                  |      |      |
| 序号      | 装箱清单                                                                    | 型号               | 数量   | 备注   |
| 1       | 激光光源采集模块                                                                | GX3-LSM-02KGM-01 | 1 套  |      |
| 2       | 数据电源线                                                                   | V-3259-0         | 1 套  | 25 米 |
| 验收项目    |                                                                         |                  |      |      |
| 项目分类    | 具体内容                                                                    |                  | 验收结果 |      |
| 外观检查    | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全                                                      |                  | ✓    |      |
|         | 插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 线缆插头、插座无损坏                                                              |                  | ✓    |      |
|         | 组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确                                                      |                  | ✓    |      |
| 产品合格证   | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致                                                 |                  | ✓    |      |
| 功能检测    | 相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常                                              |                  | ✓    |      |
|         | 相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常                                                 |                  | ✓    |      |
|         | 线缆焊接定义无误                                                                |                  | ✓    |      |
|         | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常                                                   |                  | ✓    |      |
|         | 图像清晰、亮度均匀                                                               |                  | ✓    |      |
|         | 24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀                                              |                  | ✓    |      |
| 验收结果    | <input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收 |                  |      |      |
| 验收人员签字  | 韩国园                                                                     |                  |      |      |

| 产品验收报告  |                                                                         |                  |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 产品名称    | 激光光源采集模块                                                                |                  |      |      |
| 客户名称    | 北京智弘通达科技有限公司                                                            |                  |      |      |
| 销售方名称   | 北京鹰路科技有限公司                                                              |                  |      |      |
| 验收时间    | 2022 年 4 月 20 日                                                         |                  |      |      |
| 验收人员    | 韩国园                                                                     |                  |      |      |
| 序列号-相机号 | 2201020A070-H0006529                                                    |                  |      |      |
| 产品清单    |                                                                         |                  |      |      |
| 序号      | 装箱清单                                                                    | 型号               | 数量   | 备注   |
| 1       | 激光光源采集模块                                                                | GX3-LSM-02KGM-01 | 1 套  |      |
| 2       | 数据电源线                                                                   | V-3259-0         | 1 套  | 25 米 |
| 验收项目    |                                                                         |                  |      |      |
| 项目分类    | 具体内容                                                                    |                  | 验收结果 |      |
| 外观检查    | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全                                                      |                  | ✓    |      |
|         | 插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 线缆插头、插座无损坏                                                              |                  | ✓    |      |
|         | 组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确                                                      |                  | ✓    |      |
| 产品合格证   | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致                                                 |                  | ✓    |      |
| 功能检测    | 相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常                                              |                  | ✓    |      |
|         | 相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常                                                 |                  | ✓    |      |
|         | 线缆焊接定义无误                                                                |                  | ✓    |      |
|         | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常                                                   |                  | ✓    |      |
|         | 图像清晰、亮度均匀                                                               |                  | ✓    |      |
|         | 24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀                                              |                  | ✓    |      |
| 验收结果    | <input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收 |                  |      |      |
| 验收人员签字  | 韩国园                                                                     |                  |      |      |

| 产品验收报告  |                                                                         |                  |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 产品名称    | 激光光源采集模块                                                                |                  |      |      |
| 客户名称    | 北京智弘通达科技有限公司                                                            |                  |      |      |
| 销售方名称   | 北京鹰路科技有限公司                                                              |                  |      |      |
| 验收时间    | 2022 年 4 月 20 日                                                         |                  |      |      |
| 验收人员    | 韩国国                                                                     |                  |      |      |
| 序列号-相机号 | 2201020A061-H0006496                                                    |                  |      |      |
| 产品清单    |                                                                         |                  |      |      |
| 序号      | 装箱清单                                                                    | 型号               | 数量   | 备注   |
| 1       | 激光光源采集模块                                                                | GX3-LSM-02KGM-01 | 1 套  |      |
| 2       | 数据电源线                                                                   | V-3259-0         | 1 套  | 25 米 |
| 验收项目    |                                                                         |                  |      |      |
| 项目分类    | 具体内容                                                                    |                  | 验收结果 |      |
| 外观检查    | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全                                                      |                  | ✓    |      |
|         | 插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 线缆插头、插座无损坏                                                              |                  | ✓    |      |
|         | 组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确                                                      |                  | ✓    |      |
| 产品合格证   | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致                                                 |                  | ✓    |      |
| 功能检测    | 相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常                                              |                  | ✓    |      |
|         | 相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常                                                 |                  | ✓    |      |
|         | 线缆焊接定义无误                                                                |                  | ✓    |      |
|         | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常                                                   |                  | ✓    |      |
|         | 图像清晰、亮度均匀                                                               |                  | ✓    |      |
|         | 24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀                                              |                  | ✓    |      |
| 验收结果    | <input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收 |                  |      |      |
| 验收人员签字  | 韩国国                                                                     |                  |      |      |

| 产品验收报告  |                                                                         |                  |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 产品名称    | 激光光源采集模块                                                                |                  |      |      |
| 客户名称    | 北京智弘通达科技有限公司                                                            |                  |      |      |
| 销售方名称   | 北京鹰路科技有限公司                                                              |                  |      |      |
| 验收时间    | 2022 年 4 月 20 日                                                         |                  |      |      |
| 验收人员    | 韩国国                                                                     |                  |      |      |
| 序列号-相机号 | 2201020A056-H0006494                                                    |                  |      |      |
| 产品清单    |                                                                         |                  |      |      |
| 序号      | 装箱清单                                                                    | 型号               | 数量   | 备注   |
| 1       | 激光光源采集模块                                                                | GX3-LSM-02KGM-01 | 1 套  |      |
| 2       | 数据电源线                                                                   | V-3259-0         | 1 套  | 25 米 |
| 验收项目    |                                                                         |                  |      |      |
| 项目分类    | 具体内容                                                                    |                  | 验收结果 |      |
| 外观检查    | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全                                                      |                  | ✓    |      |
|         | 插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 线缆插头、插座无损坏                                                              |                  | ✓    |      |
|         | 组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确                                                      |                  | ✓    |      |
| 产品合格证   | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致                                                 |                  | ✓    |      |
| 功能检测    | 相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常                                              |                  | ✓    |      |
|         | 相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常                                                 |                  | ✓    |      |
|         | 线缆焊接定义无误                                                                |                  | ✓    |      |
|         | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常                                                   |                  | ✓    |      |
|         | 图像清晰、亮度均匀                                                               |                  | ✓    |      |
|         | 24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀                                              |                  | ✓    |      |
| 验收结果    | <input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收 |                  |      |      |
| 验收人员签字  | 韩国国                                                                     |                  |      |      |

| 产品验收报告  |                                                                         |                  |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 产品名称    | 激光光源采集模块                                                                |                  |      |      |
| 客户名称    | 北京智弘通达科技有限公司                                                            |                  |      |      |
| 销售方名称   | 北京鹰路科技有限公司                                                              |                  |      |      |
| 验收时间    | 2022 年 4 月 20 日                                                         |                  |      |      |
| 验收人员    | 韩国国                                                                     |                  |      |      |
| 序列号-相机号 | 2201020A053-H0006531                                                    |                  |      |      |
| 产品清单    |                                                                         |                  |      |      |
| 序号      | 装箱清单                                                                    | 型号               | 数量   | 备注   |
| 1       | 激光光源采集模块                                                                | GX3-LSM-02KGM-01 | 1 套  |      |
| 2       | 数据电源线                                                                   | V-3259-0         | 1 套  | 25 米 |
| 验收项目    |                                                                         |                  |      |      |
| 项目分类    | 具体内容                                                                    |                  | 验收结果 |      |
| 外观检查    | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全                                                      |                  | ✓    |      |
|         | 插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 线缆插头、插座无损坏                                                              |                  | ✓    |      |
|         | 组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确                                                      |                  | ✓    |      |
| 产品合格证   | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致                                                 |                  | ✓    |      |
| 功能检测    | 相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常                                              |                  | ✓    |      |
|         | 相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常                                                 |                  | ✓    |      |
|         | 线缆焊接定义无误                                                                |                  | ✓    |      |
|         | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常                                                   |                  | ✓    |      |
|         | 图像清晰、亮度均匀                                                               |                  | ✓    |      |
|         | 24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀                                              |                  | ✓    |      |
| 验收结果    | <input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收 |                  |      |      |
| 验收人员签字  | 韩国国                                                                     |                  |      |      |

| 产品验收报告  |                                                                         |                  |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 产品名称    | 激光光源采集模块                                                                |                  |      |      |
| 客户名称    | 北京智弘通达科技有限公司                                                            |                  |      |      |
| 销售方名称   | 北京鹰路科技有限公司                                                              |                  |      |      |
| 验收时间    | 2022 年 4 月 20 日                                                         |                  |      |      |
| 验收人员    | 韩国国                                                                     |                  |      |      |
| 序列号-相机号 | 22010204055-H0006526                                                    |                  |      |      |
| 产品清单    |                                                                         |                  |      |      |
| 序号      | 装箱清单                                                                    | 型号               | 数量   | 备注   |
| 1       | 激光光源采集模块                                                                | GX3-LSM-02KGM-01 | 1 套  |      |
| 2       | 数据电源线                                                                   | V-3259-0         | 1 套  | 25 米 |
| 验收项目    |                                                                         |                  |      |      |
| 项目分类    | 具体内容                                                                    |                  | 验收结果 |      |
| 外观检查    | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全                                                      |                  | ✓    |      |
|         | 插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 线缆插头、插座无损坏                                                              |                  | ✓    |      |
|         | 组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确                                                      |                  | ✓    |      |
| 产品合格证   | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致                                                 |                  | ✓    |      |
| 功能检测    | 相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常                                              |                  | ✓    |      |
|         | 相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常                                                 |                  | ✓    |      |
|         | 线缆焊接定义无误                                                                |                  | ✓    |      |
|         | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常                                                     |                  | ✓    |      |
|         | 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常                                                   |                  | ✓    |      |
|         | 图像清晰、亮度均匀                                                               |                  | ✓    |      |
|         | 24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀                                              |                  | ✓    |      |
| 验收结果    | <input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收 |                  |      |      |
| 验收人员签字  | 韩国国                                                                     |                  |      |      |