

2 功能项检验

检验人员应严格按照“云台出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 云台 (DT-200-YT01(G)) 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2019.11.29 检验人员: 韩国因

出厂时间: 2019.12.2 SN: 2019090722

编号	测试项		描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
					合格	失格	
01	服务器外观检测	外观检查	标签安装	云台标签和枪机标签全部粘贴无遗漏	✓		
			线缆标签	线缆标签已安装	✓		
			外部油漆	云台外部无刮痕掉漆现象	✓		
02	服务器内部检测	云台控制	加电自检	加电自检时无异响	✓		
			控制云台方向	可以控制云台上、下、左、右方向转动	✓		
			云台升级	云台部件已升级	✓		

2 功能项检验

检验人员应严格按照“云台出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 云台 (DT-200-YT01(G)) 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2019.11.29 检验人员: 韩国同

出厂时间: 2019.12.2 SN: 2019090723

编号	测试项		描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
					合格	失格	
01	服务器外观检测	外观检查	标签安装	云台标签和枪机标签全部粘贴无遗漏	✓		
			线缆标签	线缆标签已安装	✓		
			外部油漆	云台外部无刮痕掉漆现象	✓		
02	服务器内部检测	云台控制	加电自检	加电自检时无异响	✓		
			控制云台方向	可以控制云台上、下、左、右方向转动	✓		
			云台升级	云台部件已升级	✓		

2 功能项检验

检验人员应严格按照“云台出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表1 云台（DT-200-YT01(G)）出厂检验表

地点：_____ 检验时间：2019.11.29 检验人员：韩园园

出厂时间：2019.12.2 SN：2019090724

编号	测试项		描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
					合格	失格	
01	服务器外观检测	外观检查	标签安装	云台标签和枪机标签全部粘贴无遗漏	✓		
			线缆标签	线缆标签已安装	✓		
			外部油漆	云台外部无刮痕掉漆现象	✓		
02	服务器内部检测	云台控制	加电自检	加电自检时无异响	✓		
			控制云台方向	可以控制云台上、下、左、右方向转动	✓		
			云台升级	云台部件已升级	✓		

2 功能项检验

检验人员应严格按照“云台出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表1 云台（DT-200-YT01(G)）出厂检验表

地点：_____ 检验时间：2019.11.29 检验人员：韩国园

出厂时间：2019.12.2 SN：2019090725

编号	测试项		描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
					合格	失格	
01	服务器外观检测	外观检查	标签安装	云台标签和枪机标签全部粘贴无遗漏	√		
			线缆标签	线缆标签已安装	√		
			外部油漆	云台外部无刮痕掉漆现象	√		
02	服务器内部检测	云台控制	加电自检	加电自检时无异响	√		
			控制云台方向	可以控制云台上、下、左、右方向转动	√		
			云台升级	云台部件已升级	√		

2 功能项检验

检验人员应严格按照“云台出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 云台 (DT-200-YT01(G)) 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2019.11.29 检验人员: 韩国文

出厂时间: 2019.12.2 SN: 2019090726

编号	测试项		描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
					合格	失格	
01	服务器外观检测	外观检查	标签安装	云台标签和枪机标签全部粘贴无遗漏	✓		
			线缆标签	线缆标签已安装	✓		
			外部油漆	云台外部无刮痕掉漆现象	✓		
02	服务器内部检测	云台控制	加电自检	加电自检时无异响	✓		
			控制云台方向	可以控制云台上、下、左、右方向转动	✓		
			云台升级	云台部件已升级	✓		

2 功能项检验

检验人员应严格按照“云台出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 云台 (DT-200-YT01(G)) 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2019.11.29 检验人员: 韩园园

出厂时间: 2019.12.2 SN: 2019090727

编号	测试项		描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
					合格	失格	
01	服务器外观检测	外观检查	标签安装	云台标签和枪机标签全部粘贴无遗漏	√		
			线缆标签	线缆标签已安装	√		
			外部油漆	云台外部无刮痕掉漆现象	√		
02	服务器内部检测	云台控制	加电自检	加电自检时无异响	√		
			控制云台方向	可以控制云台上、下、左、右方向转动	√		
			云台升级	云台部件已升级	√		