







产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2021 年 08 月 24 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM-01A	套	硬件
2	13 芯电源信号线	V-3259	套	硬件
验收项目 2107020A005(12227177)				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
销售方负责人签字	韩园园			

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2021 年 08 月 24 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM-01A	套	硬件
2	13 芯电源信号线	V-3259	套	硬件
验收项目 2107020A006 (12227119)				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2021 年 08 月 24 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM-01A	套	硬件
2	13 芯电源信号线	V-3259	套	硬件
验收项目 2107020A007(12207977)				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
销售方负责人签字	韩园园			

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2021 年 08 月 24 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM-01A	套	硬件
2	13 芯电源信号线	V-3259	套	硬件
验收项目 2107020A008(12267972)				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
销售方负责人签字	