

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022 年 5 月 13 日			
验收人员	韩国园			
序列号-相机号	2201020A077-H 2171397			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01 B	1 套	
2	数据电源线	V-3259-0	1 套	25 米
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常		✓	
	相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常		✓	
	线缆焊接定义无误		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩国园			

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022 年 5 月 13 日			
验收人员	韩国国			
序列号-相机号	2111020A089-H 2171394			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01B	1 套	
2	数据电源线	V-3259-0	1 套	25 米
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常		✓	
	相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常		✓	
	线缆焊接定义无误		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩国国			

产品验收报告

产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022 年 5 月 13 日			
验收人员	韩国国			
序列号-相机号	2201020A093-H2171395			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01A	1 套	
2	数据电源线	V-3259-0	1 套	25 米
验收项目				
项目分类	具体内容			验收结果
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全			✓
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固			✓
	线缆插头、插座无损坏			✓
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确			✓
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致			✓
功能检测	相机设置为随机 IP，VQ4 采集卡数据采集功能正常			✓
	相机设置为固定 IP，千兆网卡数据采集功能正常			✓
	线缆焊接定义无误			✓
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常			✓
	0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常			✓
	图像清晰、亮度均匀			✓
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀			✓
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩国国			

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022 年 5 月 13 日			
验收人员	韩国国			
序列号-相机号	2201020A094-H2171396			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01A	1 套	
2	数据电源线	V-3259-0	1 套	25 米
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕, 产品及附件齐全		✓	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致, 紧固剂加固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致, 型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	相机设置为随机 IP, VQ4 采集卡数据采集功能正常		✓	
	相机设置为固定 IP, 千兆网卡数据采集功能正常		✓	
	线缆焊接定义无误		✓	
	上电后系统运行正常, 指示灯显示状态正常		✓	
	0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰, 亮度均匀		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩国国			