






产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年6月25日			
验收人员	韩园园			
序列号-相机号	2505020A005-H2712300			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01A	1套	
2	数据电源线	V-3259-01	1套	25米
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	相机设置为随机IP，VQ4采集卡数据采集功能正常		✓	
	相机设置为固定IP，千兆网卡数据采集功能正常		✓	
	线缆焊接定义无误		✓	
	采用35W激光器，型号为“LFM-808-C35-200S”		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	0~50KHz外触发信号控制采集功能正常		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
24小时10KHz烤机测试后图像清晰，亮度均匀		✓		
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字				

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年6月23日			
验收人员	韩园园			
序列号-相机号	2505020A006-H2712293			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01A	1套	
2	数据电源线	V-3259-01	1套	25米
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	相机设置为随机IP，VQ4采集卡数据采集功能正常		✓	
	相机设置为固定IP，千兆网卡数据采集功能正常		✓	
	线缆焊接定义无误		✓	
	采用35W激光器，型号为“LFM-808-C35-200S”		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	0~50KHz外触发信号控制采集功能正常		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
24小时10KHz烤机测试后图像清晰，亮度均匀		✓		
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字				

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年6月25日			
验收人员	韩园园			
序列号-相机号	2505020A008-H2712302			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01B	1套	
2	数据电源线	V-3259-01	1套	25米
验收项目				
项目分类	具体内容			验收结果
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全			✓
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固			✓
	线缆插头、插座无损坏			✓
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确			✓
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致			✓
功能检测	相机设置为随机IP，VQ4采集卡数据采集功能正常			✓
	相机设置为固定IP，千兆网卡数据采集功能正常			✓
	线缆焊接定义无误			✓
	采用35W激光器，型号为“LFM-808-C35-200S”			✓
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常			✓
	0~50KHz外触发信号控制采集功能正常			✓
	图像清晰、亮度均匀			✓
24小时10KHz烤机测试后图像清晰，亮度均匀			✓	
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字				

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年6月25日			
验收人员	韩园园			
序列号-相机号	2505020A007-H2712297			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01B	1套	
2	数据电源线	V-3259-01	1套	25米
验收项目				
项目分类	具体内容			验收结果
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全			✓
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固			✓
	线缆插头、插座无损坏			✓
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确			✓
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致			✓
功能检测	相机设置为随机IP，VQ4采集卡数据采集功能正常			✓
	相机设置为固定IP，千兆网卡数据采集功能正常			✓
	线缆焊接定义无误			✓
	采用35W激光器，型号为“LFM-808-C35-200S”			✓
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常			✓
	0~50KHz外触发信号控制采集功能正常			✓
	图像清晰、亮度均匀			✓
24小时10KHz烤机测试后图像清晰，亮度均匀			✓	
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字	