







产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年 11 月 07 日			
验收人员	韩园园			
序列号-相机号	2510020A023-12145032			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源图像采集模块	GX3-LSM-02KCM-01GA	1 套	
2	信号电源线	PRO-TEKT	1 根	15 米
3	烙克赛克密封模块	EZ00000000044	1 套	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	MX4 采集卡数据采集功能正常		✓	
	线缆焊接定义无误		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	将模块与成像控制单元连接，测试 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常		✓	
	图像清晰、亮度均匀无黑线		✓	
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀		✓	
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 [] 未通过验收			
验收人员签字	韩园园			


产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年11月07日			
验收人员	韩园园			
序列号-相机号	2510020A024-12147688			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源图像采集模块	GX3-LSM-02KCM-01GA	1套	
2	信号电源线	PRO-TEKT	1根	15米
3	烙克赛克密封模块	EZ00000000044	1套	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	MX4采集卡数据采集功能正常		✓	
	线缆焊接定义无误		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	将模块与成像控制单元连接，测试0~50KHz外触发信号控制采集功能正常		✓	
	图像清晰、亮度均匀无黑线		✓	
	24小时10KHz烤机测试后图像清晰，亮度均匀		✓	
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字				

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年 11 月 07 日			
验收人员	韩园园			
序列号-相机号	2510020A 025 - 12154577			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源图像采集模块	GX3-LSM-02KCM-01G13	1 套	
2	信号电源线	PRO-TEKT	1 根	15 米
3	烙克赛克密封模块	EZ00000000044	1 套	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	MX4 采集卡数据采集功能正常		✓	
	线缆焊接定义无误		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	将模块与成像控制单元连接，测试 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常		✓	
	图像清晰、亮度均匀无黑线		✓	
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀		✓	
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字				

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年 11 月 07 日			
验收人员	韩园园			
序列号-相机号	25/0020A026-12141737			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源图像采集模块	GX3-LSM-02KCM-01GC	1 套	
2	信号电源线	PRO-TEKT	1 根	15 米
3	烙克赛克密封模块	EZ00000000044	1 套	
验收项目				
项目分类	具体内容	验收结果		
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全	✓		
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固	✓		
	线缆插头、插座无损坏	✓		
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确	✓		
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致	✓		
功能检测	MX4 采集卡数据采集功能正常	✓		
	线缆焊接定义无误	✓		
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常	✓		
	将模块与成像控制单元连接，测试 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常	✓		
	图像清晰、亮度均匀无黑线	✓		
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀	✓		
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字	韩园园			

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年11月07日			
验收人员	韩园园			
序列号-相机号	25/0020A027-12154587			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源图像采集模块	GX3-LSM-02KCM-01GD	1套	
2	信号电源线	PRO-TEKT	1根	15米
3	烙克赛克密封模块	EZ00000000044	1套	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	MX4采集卡数据采集功能正常		✓	
	线缆焊接定义无误		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	将模块与成像控制单元连接，测试0~50KHz外触发信号控制采集功能正常		✓	
	图像清晰、亮度均匀无黑线		✓	
	24小时10KHz烤机测试后图像清晰，亮度均匀		✓	
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字	韩园园			

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025 年 11 月 07 日			
序列号-相机号	25/0020A028-H2873483			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KCM-01A (L)	1 套	
2	信号电源线	PRO-TEKT-0X	1 根	15 米
3	烙克赛克密封模块	EZ00000000044	1 套	
验收项目				
项目分类	具体内容			验收结果
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全			✓
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固			✓
	线缆插头、插座无损坏			✓
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确			✓
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致			✓
功能检测	采集卡数据采集功能正常			✓
	线缆接头定义无误			✓
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常			✓
	将模块与成像控制单元连接，测试 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常			✓
	图像清晰、亮度均匀无黑线			✓
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀			✓
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字	韩国国			

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年 11月 07日			
序列号-相机号	25/0020A029-H2896487			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KCM-01A (R)	1套	
2	信号电源线	PRO-TEKT-0X	1根	15米
3	洛克赛克密封模块	EZ00000000044	1套	
验收项目				
项目分类	具体内容			验收结果
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全			✓
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固			✓
	线缆插头、插座无损坏			✓
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确			✓
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致			✓
功能检测	采集卡数据采集功能正常			✓
	线缆接头定义无误			✓
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常			✓
	将模块与成像控制单元连接，测试 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常			✓
	图像清晰、亮度均匀无黑线			✓
	24小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀			✓
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字				

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025年 11月 07日			
序列号-相机号	25/0020A030-H2873492			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KCM-01B (L)	1套	
2	信号电源线	PRO-TEKT-0X	1根	15米
3	洛克赛克密封模块	EZ00000000044	1套	
验收项目				
项目分类	具体内容			验收结果
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全			✓
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固			✓
	线缆插头、插座无损坏			✓
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确			✓
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致			✓
功能检测	采集卡数据采集功能正常			✓
	线缆接头定义无误			✓
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常			✓
	将模块与成像控制单元连接，测试 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常			✓
	图像清晰、亮度均匀无黑线			✓
	24小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀			✓
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字				

产品验收报告				
产品名称	激光光源采集模块			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2025 年 11 月 07 日			
序列号-相机号	2510020A031-H2873496			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KCM-01B (R)	1 套	
2	信号电源线	PRO-TEKT-0X	1 根	15 米
3	烙克赛克密封模块	EZ00000000044	1 套	
验收项目				
项目分类	具体内容			验收结果
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全			✓
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固			✓
	线缆插头、插座无损坏			✓
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确			✓
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致			✓
功能检测	采集卡数据采集功能正常			✓
	线缆接头定义无误			✓
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常			✓
	将模块与成像控制单元连接，测试 0~50KHz 外触发信号控制采集功能正常			✓
	图像清晰、亮度均匀无黑线			✓
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像清晰，亮度均匀			✓
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字	李书同			