

4 检验失格项目处理记录 SS1907003

提交日期: 2019.7.5	处理人	确认人:
问题描述: 通用项 ☐ _____ (检验项号) 功能项 ☒ 7 (检验项号) 失格。		
处理方法: 重新安装缺失的螺丝		
处理结果: 合格 ☒ 失格 ☐		

提交日期:	处理人	确认人:
问题描述: 通用项 ☐ _____ (检验项号) 功能项 ☐ _____ (检验项号) 失格。		
处理方法:		
处理结果: 合格 ☐ 失格 ☐		

4 检验失格项目处理记录 SS1907008/SS1907009

提交日期: 2019.7.5	处理人: 韩国园	确认人: 韩国园
问题描述: 通用项 ☐ _____ (检验项号) 功能项 ☒ 7 (检验项号) 失格。		
处理方法: 重新安装虫果丝		
处理结果: 合格 ☒ 失格 ☐		

提交日期:	处理人	确认人:
问题描述: 通用项 ☐ _____ (检验项号) 功能项 ☐ _____ (检验项号) 失格。		
处理方法:		
处理结果: 合格 ☐ 失格 ☐		