


8 套激光光源采集模块及线缆测试记录

产品名称	激光光源采集模块、数据电源线		
型号规格	GX3-LSM-02KGM-01A/B、V-3259-01		
采集模块序列号	2201020A053、2201020A055、2201020A056、2201020A058、 2201020A061、2201020A067、2201020A070、2201020A073		
系统主机安装			
序号	检验项目	测试结果	备注
1	外观状态	正常	
2	电源控制	正常	
3	相机状态	正常	
4	频率控制	正常	
5	图像状态	正常	
6	连接状态	正常	
			

序号	设备名称	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01A	7 个	2201020A058-H2117260
				2201020A055-H0006514
				2201020A070-H0006529
				2201020A061-H0006496
				2201020A056-H0006494
				2201020A053-H0006531
				2201020A067-H2117261
2	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01B	1 个	2201020A073-H0006526
3	数据电源线	V-3259-01	8 根	25m

测试人: 李永清

测试日期: 2022年4月10日