


9 套激光光源采集模块及线缆测试记录

|                                                                                     |                                                                                                                 |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 产品名称                                                                                | 激光光源采集模块、数据电源线                                                                                                  |      |    |
| 型号规格                                                                                | GX3-LSM-02KGM-01A、V-3259-01                                                                                     |      |    |
| 采集模块序列号                                                                             | 2207020A002、2207020A005、2207020A008、2207020A009、2207020A010、<br>2208020A022、2208020A026、2208020A028、2208020A039 |      |    |
| 系统主机安装                                                                              |                                                                                                                 |      |    |
| 序号                                                                                  | 检验项目                                                                                                            | 测试结果 | 备注 |
| 1                                                                                   | 外观状态                                                                                                            | 正常   |    |
| 2                                                                                   | 电源控制                                                                                                            | 正常   |    |
| 3                                                                                   | 相机状态                                                                                                            | 正常   |    |
| 4                                                                                   | 频率控制                                                                                                            | 正常   |    |
| 5                                                                                   | 图像状态                                                                                                            | 正常   |    |
| 6                                                                                   | 连接状态                                                                                                            | 正常   |    |
|  |                                                                                                                 |      |    |

| 序号 | 设备名称     | 型号                | 数量  | 备注                   |
|----|----------|-------------------|-----|----------------------|
| 1  | 激光光源采集模块 | GX3-LSM-02KGM-01A | 9 个 | 2207020A002-H2249809 |
|    |          |                   |     | 2207020A005-H2232860 |
|    |          |                   |     | 2207020A008-H2249807 |
|    |          |                   |     | 2207020A009-H2232864 |
|    |          |                   |     | 2207020A010-H2236152 |
|    |          |                   |     | 2208020A022-H2249811 |
|    |          |                   |     | 2208020A026-H2236158 |
|    |          |                   |     | 2208020A028-H2249812 |
|    |          |                   |     | 2208020A039-H2236144 |

|   |       |           |     |     |
|---|-------|-----------|-----|-----|
| 3 | 数据电源线 | V-3259-01 | 9 根 | 25m |
|---|-------|-----------|-----|-----|

测试人: 李冲

测试日期: 2024年9月24日