


8 套激光光源采集模块及线缆测试记录

产品名称	激光光源采集模块、数据电源线		
型号规格	GX3-LSM-02KGM-01A/B、V-3259-01		
采集模块序列号	2208020A023、2208020A025、2208020A027、2208020A040、 2208020A041、2208020A042、2208020A029、2208020A030		
系统主机安装			
序号	检验项目	测试结果	备注
1	外观状态	正常	
2	电源控制	正常	
3	相机状态	正常	
4	频率控制	正常	
5	图像状态	正常	
6	连接状态	正常	
 			

序号	设备名称	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01A	6 个	2208020A023-H2332712
				2208020A025-H2332727
				2208020A027-H2332722
				2208020A040-H2332723
				2208020A041-H2332726
				2208020A042-H2332725
2	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01B	2 个	2208020A029-H2332716
				2208020A030-H2332718
3	数据电源线	V-3259-01	8 根	25m

测试人： 刘延林

测试日期： 2022 年 12 月 28 日