


激光光源采集模块及线缆测试记录

产品名称	激光光源采集模块、数据电源线		
型号规格	GX3-LSM-04KGM-01A/C/D、V-3259-02		
采集模块序列号	2311020A010、2311020A012、2311020A017、2311020A020		
系统主机安装			
序号	检验项目	测试结果	备注
1	外观状态	正常	
2	电源控制	正常	
3	相机状态	正常	
4	频率控制	正常	
5	图像状态	正常	
6	连接状态	正常	
			

序号	设备名称	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01A	2 个	2311020A010-H2484914
				2311020A012-H2484915
2	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01C	1 个	2311020A017-H2484916
3	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01D	1 个	2311020A020-H2484913
4	数据电源线	V-3259-01	4 根	25m

测试人：刘延林

测试日期：2023 年 12 月 15 日