


激光光源采集模块及线缆测试记录

产品名称	激光光源采集模块、数据电源线		
型号规格	GX3-LSM-04KGM-01A/C/D、V-3259-02		
采集模块序列号	2311020A009、2311020A011、2311020A013、2311020A014、 2311020A015、2311020A016、2311020A018、2311020A019		
系统主机安装			
序号	检验项目	测试结果	备注
1	外观状态	正常	
2	电源控制	正常	
3	相机状态	正常	
4	频率控制	正常	
5	图像状态	正常	
6	连接状态	正常	
			

序号	设备名称	型号	数量	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01A	4 个	2311020A009-H2505493
				2311020A011-H2505500
				2311020A013-H2505494
				2311020A014-H2505499
2	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01C	2 个	2311020A015-H2505502
				2311020A016-H2505498
3	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01D	2 个	2311020A018-H2505492
				2311020A019-H2505495
4	数据电源线	V-3259-01	8 根	25m

测试人：刘延林

测试日期：2024 年 1 月 10 日