

产品验收报告					
产品名称	2K 激光光源成像组件				
客户名称	北京智弘通达科技有限公司				
销售方名称	北京鹰路科技有限公司				
验收时间	2019 年 06 月 27 日				
验收人员	韩园园				
销售方交付清单					
序号	货物名称	型号	数量	备注	
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件	
2					
验收项目 A19060204011					
项目分类	具体内容		验收结果		
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓		
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓		
	插头、插座无损坏		✓		
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓		
功能检测	线缆定义准确		✓		
	电源控制		✓		
	指示灯显示		✓		
	信号控制		✓		
	数据传输		✓		
		图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收				
客户方负责人签字					
销售方负责人签字					

产品验收报告					
产品名称	2K 激光光源成像组件				
客户名称	北京智弘通达科技有限公司				
销售方名称	北京鹰路科技有限公司				
验收时间	2019 年 06 月 27 日				
验收人员	韩园园				
销售方交付清单					
序号	货物名称	型号	数量	备注	
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件	
2					
验收项目 A1906020A012					
项目分类	具体内容		验收结果		
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓		
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓		
	插头、插座无损坏		✓		
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓		
功能检测	线缆定义准确		✓		
	电源控制		✓		
	指示灯显示		✓		
	信号控制		✓		
	数据传输		✓		
		图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收				
客户方负责人签字					
销售方负责人签字					

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 06 月 27 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A013				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 06 月 27 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A014				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 06 月 27 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A015				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 06 月 27 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A 1906020A016				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 06 月 27 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 B 1906020A042				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 06 月 27 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 B1906020A043				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 07 月 31 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 B1906020A040				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 07 月 31 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 B1906020A037 (备件)				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 07 月 31 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A017				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✗	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☐ 通过验收 ☒ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

镜头面缺少螺钉

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 07 月 31 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A048				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 07 月 31 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A022				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 07 月 31 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A047				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 07 月 31 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A030				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✗	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☐ 通过验收 ☒ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

镜面螺钉缺少
6颗

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 07 月 31 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A019				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 02 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A024				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 02 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A 1906020A036				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 02 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 B1906020A041				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 02 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 D1906020A045				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 6 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 B1906020A039				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 6 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A 1906020A029				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 6 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A050				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 6 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A020				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 6 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 B1906020A051				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
图像清晰、亮度均匀		✓		
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 6 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 <i>A906020A049</i>				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 6 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A031				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	[✓] 通过验收 [] 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 6 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A190620A026				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 6 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A023 (备用)				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A018				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A021				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A025				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A027				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A028				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A032				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A033				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 A1906020A034				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 AP060204035				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 B1906020A038				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				

产品验收报告				
产品名称	2K 激光光源成像组件			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2019 年 08 月 14 日			
验收人员	韩园园			
销售方交付清单				
序号	货物名称	型号	数量	备注
1	2K 激光光源成像组件	GX3-LSM-02KGM	套	硬件
2				
验收项目 <i>A1906020A046</i>				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕		✓	
	插座使用螺钉紧固剂加固		✓	
	插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌准确、包装箱贴有标签		✓	
功能检测	线缆定义准确		✓	
	电源控制		✓	
	指示灯显示		✓	
	信号控制		✓	
	数据传输		✓	
	图像清晰、亮度均匀		✓	
客户验收结论	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
客户方负责人签字				
销售方负责人签字				