

不合格品处置记录

编号: BHGCZ-JG-2019-008

日期: 2019 年 12 月 05 日

项 目 名 称	8 辆综合巡检车防松脱改造			项 目 编 号	YM-2018-093
产 品 名 称	护栏摄像云台			采 购 订 单 号	4500029516
规 格 型 号	DT-200-YT01 (G)			物 料 编 码	1001045550
责 任 单 位	北京凯斯隆机电技术开发有限公司			数 量	6 台
发 现 部 门	技术管理部	发现人签章	朱小宝	发现部门负责人 签 章	马峰
问 题 描 述 (可另附说明)	护栏摄像云台底座尺寸与图纸不符, 图纸为 140×140, 4×Φ11, 实物为 130×130, 4×Φ8。				
工 作 阶 段	采购验收 ☒ /领料 ☐ /组装 ☐ /调试 ☐ /标定 ☐ /内部检验 ☐ /出厂验收 ☐ /发货运输 ☐ /现场组装调试 ☐ /现场验收 ☐ /产品交付 ☐ /质保期内售后 ☐ /质保期外售后 ☐ /其他: _____			不 合 格 品 等 级	☐ 严重/ ☒ 一般/ ☐ 轻微
处 置 方 式	☐ 退、换货/ ☒ 返工/ ☐ 让步接收/ ☐ 其他_____			交 接 单 编 号	8161J-2019-014
				质 检 员 签 章	朱小宝
处 理 时 效	2019 年 12 月 9 日前			责 任 单 位 章 签	马峰
让 步 接 收 申 请 表 编 号				质 量 主 管 章 签	樊洪超
处 置 完 成 情 况 (可另附说明)	返修后检验合格				
实 际 完 成 日 期	2019 年 12 月 9 日	质 检 员 章 签	朱小宝	质 量 主 管 章 签	樊洪超
备注:					



不合格品返修记录

编号: BHGPFX-

日期: 年 月 日

产品名称		规格型号	
产品序列号		处置记录编号	
生产单位		生产日期	
返修单位		返修日期	
产品阶段	采购验收 ☐ /领料 ☐ /组装 ☐ /调试 ☐ /标定 ☐ /内部检验 ☐ /出厂验收 ☐ /发货运输 ☐ /现场安装调试 ☐ 现场验收 ☐ /产品交付 ☐ /质保期内售后 ☐ /质保期外售后 ☐ /其他: _____		
问题描述			
原因分析			
解决方案			
方案实施验证			
返修单位盖章及日期:			
返修人签章及日期		质检员签章及日期	
备注:			