

不合格品处置记录

编号: BHGCZ-JF-2019-002

日期: 2019年12月27日

项 目 名 称	武汉地铁5号线钢轨探伤系统	项 目 编 号	PJJ19P001
产 品 名 称	信号同步单元	数 量	1
规 格 型 号	DT-200-SDU-LV2D7	物 料 编 码	1001019933
序列号/编码	S/N:SS1907012		
问 题 描 述 (须另附说明及照片)	在车轮带动编码器或者手动转动编码器的情况下, 信号同步单元有信号输入, 无信号输出。		
工 作 阶 段	采购验收 ☐ /领料 ☐ /组装 ☐ /调试 ☐ /标定 ☐ /内部 检验 ☐ /出厂验收 ☐ /发货运输 ☐ /现场组装调试 ☒ /现场验收 ☐ /产品交付 ☐ /质保期内售后 ☐ /质 保期外售后 ☐ /其他:	不合格品等级	☐ 严重/ ☐ 一般/ ☐ 轻微
发 现 部 门	技术服务中心	发现人签章	发现部门负责人签章
采购订单号	4500025760	入库质检日期	2019.8.1
处 置 方 式	☒ 退、换货/ ☐ 返工/ ☐ 让步接收/ ☐ 其他	交 接 单 编 号	BHGTJ-2019-019
		质 检 员 签 章	朱小宝
处 理 时 效	2020年1月15日前	责 任 单 位 章	
让步接收申请表编号	/	质 量 主 管 章	樊洪超
处 置 完 成 情 况 (可另附说明)	(采购部和或质检员填写)		
实 际 完 成 日 期	年 月 日	质 检 员 章	质量主管签章
备注:			