

线阵图像采集主机返修报告

名称：线阵图像采集主机	型号：GX-3-HS
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：76392019011606
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2022.2.23
故障描述： 线阵主机计算机无法开机。	
故障确认： 线阵主机加电后，计算机无法开机。	
解决方案： 1、工控机 USB 口零件不良，更换板卡上的零部件，测试各项功能，均正常。 2、帮客户的图像采集卡上加装定制的散热片。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2022.03.09
交货负责人： 日期：	收货负责人：齐昊 日期：2022.3.9