

线阵图像采集主机返修报告

名称：线阵图像采集主机	型号：GX-3-HS-01
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：76392020090110
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2022.05.10
故障描述： 线阵图像采集主机串口接口输入输出有问题。	
故障确认： 线阵图像采集主机加电后，确认 COM1、COM3、COM4 串口输入输出故障，	
解决方案： 返厂维修	
是否解决： 是	
检测人：01	日期：2022.05.10
交货负责人： 日期：	收货负责人： 日期：李昊.2022.5.11