



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称：北京鹰路科技有限公司		产品数量：1				
产品名称：智能供电分配单元		出货日期：2022. 8. 12				
产品型号/料号：DT-PDU-01		回厂日期：2022. 7. 31				
<input type="checkbox"/> 样机入库 <input checked="" type="checkbox"/> 返修 <input type="checkbox"/> 退换货入库		<input type="checkbox"/> 保修 <input checked="" type="checkbox"/> 非保修				
异常描述：上电开关异常		反馈人：官小宝				
产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	开关内部松动导致				
	不良原因：	<input type="checkbox"/> 使用不良 <input type="checkbox"/> 寿命到限 <input type="checkbox"/> 设计不良 <input type="checkbox"/> 工艺不良 <input type="checkbox"/> 物料不良 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()				
	纠正预防措施	更换开关，重新调试重新烤机测试				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
	电源开关	/		1	/	
维修费用	<input checked="" type="checkbox"/> 无					
	<input type="checkbox"/> 有 硬件更换费：_____ + 维修服务费：_____ = 总费用：_____					

结论：ok

检验员：裴晓云

负责人：郝云龙

时间：2022. 8. 12